

- [1] **OCENA ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA REMONTÓW**
- [2] **KDB Nr 19R064**
- [3] Na podstawie przeprowadzonej oceny uważamy, że firma:
- [4] **PARTNER SERWIS Spółka z o.o. – Oddział Legnica**
ul. Złotoryjska 180, 59-220 Legnica
- [5] Stosuje organizację i technologię przeprowadzania remontów urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej zgodne z PN-EN 60079-19 gwarantujące ich bezpieczeństwo w czasie eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem.
- [6] Wyniki oceny zamieszczone są w sprawozdaniu KDB 19.064 (T-6033)
- [7] Wykaz urządzeń remontowanych oraz zakres wykonywanych czynności remontowych przedstawiono w załączniku do niniejszej oceny.
- [8] Termin ważności oceny 31.10.2022
- [9] Warunki:
- szczegółowe warunki dotyczące remontowania urządzeń przeciwwybuchowych określono w punkcie 12 oceny,
 - urządzenia wyremontowane w zakresie niniejszej oceny mogą być oznaczone:

KDB Nr 19 R 064

lub

KDB Nr 19 R 064

Data wydania: 23.10.2019 r.

Główny Instytut Górnicztwa
Jednostka Oceny Zgodności
KIEROWNIK
Zespołu ds. Bezpieczeństwa Przeciwybuchowego
dr inż. Gerard Kałuża



Główny Instytut Górnicztwa
Jednostka Oceny Zgodności
p.o. **KIEROWNIK**
dr inż. Dariusz Stefaniak



G I G



[10]

ZAŁĄCZNIK

[11]

OCENA ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA REMONTÓW KDB 19R064

[12]

Zakres:

Warsztat upoważniony jest do wykonywania remontów silników elektrycznych (indukcyjnych, indukcyjnych z wirnikiem klatkowym, prądu stałego) posiadających wykonanie przeciwybuchowe dla grupy I oraz grupy II (podgrup IIA, IIB i IIC), klas temperaturowych T1 do T5 na napięcie do 6300V i zabezpieczonych przed wybuchem za pomocą:

- osłony ognioszczelnej „d”,
- budowy wzmocnionej „e”,
- osłony gazowej z nadciśnieniem „p” (px, py, pz),
- rodzaju wykonania przeciwybuchowego „nA”,

posiadających wykonanie przeciwybuchowe dla grupy III (podgrup IIIA, IIIB i IIIC), o maksymalnej temperaturze powierzchni obudowy T450°C do T85°C i zabezpieczonych przed wybuchem za pomocą:

- ochrony przez obudowę „t”,

przy czym:

- przewajane mogą być silniki (lub inne urządzenia np. cewki elektromagnesów) budowy typu „d”, „p” oraz „t”
- silniki i inne urządzenia budowy wzmocnionej „e” nie mogą być przewajane.

W ramach remontów mogą być wykonywane następujące czynności:

- przegląd i ocena stanu technicznego urządzeń,
- przewajanie silników i cewek innych urządzeń (z powyższymi zastrzeżeniami),
- wymiana zużytych części składowych urządzeń i podzespołów elektrycznych na części fabryczne,
- wymiana zużytych części składowych urządzeń i podzespołów na części równoważne,
- regeneracja części urządzeń i ich obudów, w tym regeneracja złączy ognioszczelnych osłony metodą napawania i obróbki mechanicznej oraz tulejowania złączy cylindrycznych,
- regeneracja połączeń elementów osłony ognioszczelnej urządzeń
- wykonywanie (odtworzenie) części składowych - w szczególności wałów silników,
- przeprowadzanie prób poremontowych





G I G

[10]

[11]



ZAŁĄCZNIK

OCENA ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA REMONTÓW KDB 19R064

Urządzenie	Oznakowanie
<p>Silniki elektryczne (indukcyjne, indukcyjne z wirnikiem klatkowym, prądu stałego):</p> <p>grupy I</p> <p>grupy II (podgrupy IIA, IIB, IIC),</p> <p>grupy III (podgrupy IIIA, IIIB, IIIC),</p> <p>klas temperaturowych T1 do T5,</p> <p>o maksymalnej temperaturze powierzchni obudowy T450°C do T85°C,</p> <p>zabezpieczone przed wybuchem za pomocą:</p> <ul style="list-style-type: none">osłony ognioszczelnej „d”,osłony ognioszczelnej „d” ze skrzynką zaciśkową budowy wzmocnionej „e”,budowy wzmocnionej „e”,osłony gazowej z nadciśnieniem „p” (px, py, pz),	<p>BM</p> <p>Ex M IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>Ex d I</p> <p>Ex d IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>Ex di I</p> <p>Ex di IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>EEx d I</p> <p>EEx d IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>I M2 Ex d I</p> <p>II 2G Ex d IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>I M2 Ex d I Mb</p> <p>II 2G Ex d IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gb</p> <p>I M2 Ex db I</p> <p>II 2G Ex db IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>I M2 Ex db I Mb</p> <p>II 2G Ex db IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gb</p>
	<p>BMW</p> <p>Ex MW IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>Ex de I</p> <p>Ex de IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>EEx de I</p> <p>EEx de IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>I M2 Ex de I</p> <p>II 2G Ex de IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>I M2 Ex de I Mb</p> <p>II 2G Ex de IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gb</p> <p>I M2 Ex db eb I</p> <p>II 2G Ex db eb IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>I M2 Ex db eb I Mb</p> <p>II 2G Ex db eb IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gb</p>
	<p>BW</p> <p>Ex W II T(1+5)</p> <p>Ex e I</p> <p>Ex e II T(1+5)</p> <p>EEx e I</p> <p>EEx e II T(1+5)</p> <p>I M2 Ex e I</p> <p>II 2G Ex e II T(1+5)</p> <p>I M2 Ex e I Mb</p> <p>II 2G Ex e II T(1+5) Gb</p> <p>I M2 Ex eb I</p> <p>II 2G Ex eb II T(1+5)</p> <p>I M2 Ex eb I Mb</p> <p>II 2G Ex eb IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gb</p> <p>II 3G Ex ec IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gc</p>
	<p>Ex p II T(1+5)</p> <p>EEx p II T(1+5)</p> <p>II 2G Ex p II T(1+5)</p> <p>II 2G Ex p IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gb</p> <p>II 2G Ex pb IIA, IIB lub IIC T(1+5)</p> <p>II 2G Ex pb IIA, IIB lub IIC T(1+5) Gb</p>





G I G

[10]



ZAŁĄCZNIK

[11]

OCENA ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA REMONTÓW KDB 19R064

Urządzenie	Oznakowanie
- ochrony przez obudowę „t”, - rodzaju wykonania przeciwybuchowego „nA”.	II 3D Ex tD A22 T(450°C+85°C) II 3D Ex tc IIIA, IIIB lub IIIC T(450°C+85°C) II 3D Ex tc IIIA, IIIB lub IIIC Dc T(450°C+85°C) II 2D Ex tD A21 T(450°C+85°C) II 2D Ex tb IIIA, IIIB lub IIIC T(450°C+85°C) II 2D Ex tb IIIA, IIIB lub IIIC Db T(450°C+85°C)
	EEx nA II T(1÷5) II 3G Ex nA II T(1÷5) II 3G Ex nA II T(1÷5) Gc

Warunki przeprowadzania remontów:

- rozszerzenie wykazu remontowanych urządzeń oraz zakresu wykonywanych prac remontowych wymaga akceptacji Jednostki Oceny Zgodności - Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwybuchowego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach;
- wszystkie czynności muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60079-19 oraz zatwierdzonymi instrukcjami;
- w przypadku wykonywania we własnym zakresie jakichkolwiek części składowych silników, dokumentacja techniczna wyżej wymienionych części będzie przechowywana wraz z całą dokumentacją remontu silnika;
- remonty silników ognioszczelnych podgrupy wybuchowości IIC wymagające regeneracji elementów osłony ognioszczelnej mogą być przeprowadzane po zatwierdzeniu przez Jednostkę Oceny Zgodności - Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwybuchowego Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach szczegółowej dokumentacji planowanego remontu;
- jeżeli w remontowanym urządzeniu są zastosowane komponenty posiadające budowę przeciwybuchową:
 - iskrobezpieczną,nie podlegają one żadnym naprawom i w przypadku złego stanu technicznego są wymieniane na komponenty nowe;
- w przypadku urządzeń z osłoną gazową z nadciśnieniem, jeżeli warsztat wykonuje remont jedynie samego urządzenia i nie przeprowadza remontu układu przewietrzającego - wytwarzającego osłonę gazową, ani systemu blokad kontrolujących poprawność ww. układu, wówczas w zaświadczeniu poremontowym należy umieścić zapis:
„układ wytwarzający osłonę gazową oraz system blokad kontrolujący poprawność działania ww. układu nie były przedmiotem remontu i muszą być zrealizowane na odpowiedzialność użytkownika urządzenia”





G I G


[10]



ZAŁĄCZNIK

[11]

OCENA ZDOLNOŚCI DO WYKONYWANIA REMONTÓW KDB 19R064

- przynajmniej raz w roku, na oddzielne zlecenie firmy PARTNER SERWIS Sp. z o.o. zostanie przeprowadzony przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Przeciwwybuchowego Jednostki Oceny Zgodności Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach przegląd wykonywanych prac remontowych;
- jedynie urządzenia, które przed remontem nie spełniały wymagań dyrektywy ATEX, mogą być remontowane według normy dotyczącej wykonania przeciwwybuchowego i oznakowane numerem: KDB Nr 19  064
- termin najbliższego przeglądu - 31.10.2020;

[13] **Wykaz osób uprawnionych do podpisywania zaświadczeń poremontowych:**

- Władysław Łubniewski

